



FONDI BOMBATI

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) ITALY

Via Verona, 44

Tel. 045 7300237 Fax 045 7302499

E-mail: sicam.isola@nuovasicam.it

amministrazione@nuovasicam.it

ufficiotecnico@nuovasicam.it

<http://www.nuovasicam.it>

P. IVA 00976290239

Certificazione SQS ISO 9001:2000



D	H	S	Note
60	50	20/10	Raggiature TD
77	90	20/10	“
77	97	20/10	“
77	113	20/10	“
102	100	20/10	“
102	110	20/10	“
102	130	20/10	“
122	120	20/10	“
122	205	20/10	“
122	210	20/10	“
130	120	20/10	“
130	130	20/10	“
130	150	25/10	“
130	180	25/10	“
130	185	25/10	“
140	122	25-30/10	“
140	165	25-30/10	“
154	140	20/10	“
154	220	30/10	“
160	110	25-30/10	“
160	125	25-30/10	“
160	130	25-30/10	“
160	150	25-30/10	“
160	185	30/10	“
160	210	30/10	“
170	179	30/10	“
170	195	30/10	“
170	230	30/10	“
170	254	30/10	“
170	261	30/10	“
170	285	30/10	“
194	160	30/10	“
194	185	30/10	“
200	110	25/10	“
200	150	25-30/10	“
200	175	30/10	“
200	160	25-30/10	“
200	184	25-30/10	“
200	195	30/10	“
214	168	25/10	“
220	170	20-25-30/10	“
220	180	20-25-30/10	“
220	205	20-25-30/10	“



FONDI BOMBATI

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) ITALY

Via Verona, 44

Tel. 045 7300237 Fax 045 7302499

E-mail: sicam.isola@nuovasicam.it

amministrazione@nuovasicam.it

ufficiotecnico@nuovasicam.it

<http://www.nuovasicam.it>

P. IVA 00976290239

Certificazione SQS ISO 9001:2000



D	H	S	Note
220	225	30/10	“
243	172	20-22-25-/10	“
260	180	30/10	Raggiatura TE
260	205	20-25-30/10	“
260	208	20-25-30/10	“
260	220	20-25-30/10	“
260	230	20-25-30/10	“
273	220	40/10	“
285	230	30-40/10	“
285	250	30-40/10	“
285	260	30-40/10	“
285	285	40/10	“
285	305	40/10	“
300	180	30-40/10	“
300	265	40/10	“
300	285	30-40/10	“
350	303	30/10	“
350	333	30/10	Raggiature TD
400	126	25/10	Raggiature TD
400	250	25/10	Raggiatura TE
400	300	25/10	Raggiatura TE